

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告を行っております。
石綿障害予防規則及び大気汚染防止法の規定に基づく調査結果をお知らせします。

事業場の名称： 〇〇〇〇解体工事作業所		元請業者(工事の施工者かつ調査者)	
調査終了年月日	令和〇〇年〇〇月〇〇日		
看板表示日	令和〇〇年〇〇月〇〇日		
解体等工事期間	令和〇〇年〇〇月〇〇日～令和〇〇年〇〇月〇〇日	氏名又は名称(法人にあつては代表者の氏名)： 〇〇建設株式会社 代表取締役社長 〇〇 〇〇	
調査方法の概要(調査箇所)		住所： 兵庫県〇〇市	
調査方法：書面調査、現地調査、分析調査 ※建物の着工日で石綿含有なしと判断した場合は、書面調査のみとなる 調査箇所：建築物全体(1～3階)		現場責任者氏名 連絡場所 TEL	
		〇〇〇〇 ××-××××-××××	
調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)		調査を行った者(分析等の実施者)	
<input checked="" type="checkbox"/> この建物には石綿含有建材はありませんでした。(特定工事に該当しません)		氏名又は名称及び住所 ・事前調査・試料採取を実施した者： 特定建築物石綿含有建材調査者 〇〇環境分析センター 代表取締役社長 〇〇 〇〇 登録番号 〇〇〇〇〇 兵庫県〇〇市	
1階 ビニル床タイル ③ 2階 天井吸音板 ③ 3階 スレートボード ⑤		・分析を実施した者： 〇〇環境分析センター 代表取締役社長 〇〇 〇〇 登録番号 〇〇〇〇〇 兵庫県〇〇市	
※建築物の着工日で石綿含有なしを判断した場合 建築物の着工日が2006年9月1日以降 ⑤		その他事項	
		結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下の判断根拠を表す ①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日	
		○数字は右下欄の「その他の事項」を参照	